

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Sandro Kappe (CDU) vom 01.03.21

und Antwort des Senats

Betr.: Einkaufszentrum Steilshoop (II), hier: Feuerwehreinsätze, Brandschutz und Mängelbeseitigung

Einleitung für die Fragen:

Den Anlass zur Nachfrage ergibt ein Einsatz am 25.02.2021, um circa 15.45 Uhr, bei dem eine Notfalldurchsage zum schnellstmöglichen Verlassen des Einkaufszentrums (EKZ) aufforderte und wenig später die Feuerwehr eintraf. Ein Gespräch mit Gewerbetreibenden vor Ort ergab, dass im EKZ häufig Fehlalarme ausgelöst würden. Dadurch würden zumindest die Gewerbetreibenden dies als normale Situation hinnehmen und kaum mehr darauf reagieren.

Bis zum Juli 2020 wurden gemäß Drs. 22/656 zwei Besichtigungen des EKZ vorgenommen.

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:

Frage 1: *Wie viele Einsätze der Feuerwehr wurden seit 2010 im Einkaufszentrum Steilshoop am Schreyerring gezählt? (Bitte jahresweise aufschlüsseln.)*

Frage 2: *Welche Ursachen und Auswirkungen hatten die jeweiligen Feueralarme? (Bitte in Tabellenform mit Datum darstellen.)*

Antwort zu Fragen 1 und 2:

Siehe Anlage.

Frage 3: *Welche Kosten sind für die Feuerwehreinsätze entstanden und wer hat diese jeweils zu welchen Teilen getragen?*

Antwort zu Frage 3:

Im Zeitraum zwischen 2010 und 2021 wurden Gebühren in Höhe von 21.587,50 Euro zur Abrechnung gebracht. Die Kosten wurden von den Betreibern der Brandmeldeanlagen und bei missbräuchlicher Alarmierung von Verursachern getragen, soweit diese ermittelt werden konnten.

Aufgrund von Nacherfassungen ist der Datenbestand nicht abschließend.

Frage 4: *Wann fand die letzte behördliche Besichtigung des EKZ Steilshoop statt und welche Mängel wurden dabei festgestellt?*

Antwort zu Frage 4:

Die von der Feuerwehr und der Bauaufsichtsbehörde des zuständigen Bezirksamtes durchgeführten Brandverhütungs- und Nachsichten nach der Brandverhütungsschauverordnung (BVSVO) fanden zuletzt am 5. August 2020 und 5. Oktober 2020 statt.

Die festgestellten Mängel betreffen den organisatorischen, baulichen und anlagentechnischen Brandschutz. Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschließend.

Zum organisatorischen Brandschutz

Zum Teil fehlen:

- Vorgeschriebene Brandschutzordnungen und Evakuierungskonzepte
- Notwendige Bescheinigungen nach der Verordnung über Prüfsachverständige und Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure, Prüfsachverständige und technische Prüfungen (Prüfverordnung – PVO)
- Vorgeschriebene dauerhafte Kennzeichnungen von Flucht- und Rettungswegen
- Vorgeschriebene Kennzeichnungen zur Sprinklerzentrale

In den Parkebenen waren widerrechtlich, nicht angemeldete, in Teilen zerstörte und mit Unrat befüllte Fahrzeuge abgestellt.

Zum baulichen Brandschutz

- Geöffnete abgehängte Decken schwächen den brandschutztechnischen Abschluss
- Widerrechtlich entfernte Trockenbauwände begünstigen im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch
- Nicht funktionsfähige Notausgangstüren
- Nicht funktionsfähige automatische Brandschutztüren

Zum anlagentechnischen Brandschutz

- Fehlerhafte Anordnungen von Sprinklerköpfen mit eingeschränktem Wirkungsbereich
- Nicht funktionsfähige Feuerwehrschlüsseldepots
- Defekte Notbeleuchtungsanlagen
- Feuerlöscher mit abgelaufenem Prüftermin

Frage 5: *Sind mittlerweile alle der bei der letzten behördlichen Besichtigung festgestellten Mängel behoben?*

Wenn nein, welche im Einzelnen nicht?

Wenn ja, wurde die Mängelbeseitigung behördlich in Augenschein genommen?

Antwort zu Frage 5:

Der Eigentümer hat die Nachweise zur Mängelbeseitigung bei der Bauaufsichtsbehörde des zuständigen Bezirksamtes vorgelegt. Eine Überprüfung vor Ort wird zeitnah durchgeführt. Ein abschließender Abgleich mit dem Erkenntnisstand der Feuerwehr ist insofern noch nicht erfolgt.

Vorbemerkung: *Im Parkhaus des EKZ stehen zahlreiche Schrottautos, teils mit Müll vollgestopft, und abgemeldete Autos ohne Kennzeichen. Diese stellen durch das Risiko auslaufender Flüssigkeiten wie Öl und Kraftstoff nicht nur eine Umweltgefahr dar, sondern auch eine Brandgefahr. Wenn das Parkhaus brennen sollte, sind direkt benachbarte Wohnungen des EKZ ebenfalls brandgefährdet.*

Frage 6: *Wann haben die Feuerwehr, die Polizei oder bezirkliche Mitarbeiter/-innen die Situation im Parkhaus des EKZ letztmalig in Augenschein genommen?*

Antwort zu Frage 6:

Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeiter des zuständigen Bezirksamtes haben zuletzt am 16. Oktober 2019 das Parkdeck des Einkaufszentrums (EKZ) Steilshoop in Augenschein genommen. Die Polizei hat die Tiefgarage letztmalig im Herbst 2020 im Rahmen des Fußstreifendienstes in Augenschein genommen. Die Feuerwehr überprüfte das Einkaufszentrum und die dazugehörige Tiefgarage nach der BVSVO im Jahr 2020 zweimal.

Frage 7: *Wurde hier eine Gefahrenabschätzung erstellt?
Wenn ja, wie lautet das Ergebnis?
Wenn nein, warum nicht?*

Antwort zu Frage 7:

Ja. Bei der Überprüfung wurden brandschutztechnische Mängel festgestellt, die jedoch keines sofortigen Vollzuges zur Behebung bedurften. Eine Mängelbeseitigung wurde veranlasst.

Frage 8: *Gab es Kontakt mit dem Centermanagement zu dieser Sachlage?*

Frage 9: *Wenn ja, wie lauten die Ergebnisse der Gespräche?*

Antwort zu Fragen 8 und 9:

Ja. Die festgestellten brandschutztechnischen Mängel wurden dem Grundeigentümer und dem Betreiber des Parkhauses sowohl mündlich vor Ort als auch schriftlich mitgeteilt.

Frage 10: *Wie oft wurde das EKZ Steilshoop in den Jahren 2020 und 2021 von welchen Behörden geprüft? (Bitte jahresweise aufschlüsseln.)*

Antwort zu Frage 10:

Das EKZ Steilshoop wurde im Jahre 2020 zweimal durch Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeiter der Bauaufsichtsbehörde des zuständigen Bezirksamtes und der Feuerwehr im Rahmen der Brandverhütungsschau geprüft. Im Übrigen siehe Antwort zu 5.

Frage 11: *Welche Mängel wurden in den Jahren 2020 und 2021 festgestellt?*

Antwort zu Frage 11:

Siehe Antwort zu 4.

Frage 12: *Wann wurde geprüft, ob die Mängel abgestellt worden sind?*

Frage 13: *Wurden alle Mängel abgestellt?*

Antwort zu Fragen 12 und 13:

Siehe Antwort zu 5.

Frage 14: *Wurde der Brandschutz in den Jahren 2020 und 2021 geprüft?
Wenn nein, wieso nicht?
Wenn ja, wann und durch wen?*

Antwort zu Frage 14:

Im Jahre 2020 wurde der Brandschutz im Rahmen der Brandverhütungsschau durch die Bauaufsichtsbehörde und die Feuerwehr geprüft. Die Prüfung von Anlagen, die der PVO unterliegen, erfolgte 2020 durch die entsprechenden PVO-Sachverständigen.

Daneben wurde in den Jahren 2020 und 2021 der Brandschutz einzelner Nutzungseinheiten im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren für Nutzungsänderungen durch die Bauaufsichtsbehörde geprüft.

Frage 15: *Welche Mängel hat der Eigentümer des EKZ Steilshoop bisher nicht behoben und warum nicht?*

Antwort zu Frage 15:

Die Mängel, die aus der PVO-Überwachung resultieren, sind hauptsächlich dem PVO-Sachverständigen bekannt. Das Bezirksamt koordiniert dabei die Terminüberwachung und übernimmt, wenn aus den Mängeln eine drohende Gefahr hervorgeht. Es liegt momentan weder eine Terminüberschreitung noch eine drohende Gefahr aufgrund der PVO vor.

Frage 16: *Welche Mängel weisen die Räume des ASD in Steilshoop auf?*

Antwort zu Frage 16:

In den Räumlichkeiten des Allgemeinen Sozialen Diensts (ASD) Steilshoop sind dem zuständigen Bezirksamt aktuell folgende Mängel bekannt:

- Die Heizkörperthermostate lassen sich nicht ausreichend regulieren und sind geräuschintensiv.
- Die Lüftungsanlage im Besprechungsraum ist im laufenden Betrieb geräuschintensiv und störungsanfällig.

Frage 17: *Hat das Bezirksamt (BA) Wandsbek ohne Beteiligung einer Fachbehörde in den letzten zwei Jahren den Wohntower des EKZ hinsichtlich Mängeln geprüft?*

Wenn ja, wann?

Wenn nein, wieso nicht?

Antwort zu Frage 17:

Der Wohnraumschutzbehörde des zuständigen Bezirksamtes war in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt viermal anlässlich konkreter Beschwerden mit der Wohnsituation im „Wohntower“ des EKZ befasst. Diese Vorgänge wurden nach Maßgabe der Regelungen des Hamburgischen Wohnraumschutzgesetzes bearbeitet.

Frage 18: *Wieso hat der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) einen strategischen Ankauf des EKZ Steilshoop als unwirtschaftlich eingestuft?*

Antwort zu Frage 18:

Einen Ankauf des EKZ Steilshoop hat der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen geprüft und von einem Erwerb aufgrund einer zu hohen Kaufpreiserwartung des damaligen Eigentümers abgesehen.

Berichtsnummer	Alarmierungszeit	Führendes Fzg.	Einsatzort	tats. Stichwort	Berichtstyp	Berichtsform	Ort	Ursächliche Alarmierung	Aus dem Jahr	Info
105262795	29.03.2010_09:35	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2010	
105286555	06.04.2010_10:53	21-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2010	
105300027	10.04.2010_17:40	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2010	
114787932	28.08.2011_20:06	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEU	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Kleinbrand A	2011	Brannte ein Einkaufswagen mit Papier und Pappresten
115005249	02.01.2011_07:21	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2011	
115098788	02.02.2011_01:47	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2011	
115674681	26.07.2011_09:19	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEU	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Vor Ankunft gelöscht	2011	Vermutlich ein Defekt in einem Bügeleisen
115906876	02.10.2011_17:31	23-HLF2	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2011	
124963724	14.10.2012_02:37	BRAMF1	EKZ Steilshoop	FEUK	Brandschutz	BRAND - Kein Bericht	Hamburg	Kleinbrand A	2012	Brannte Müllcontainer
125045841	15.01.2012_05:21	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2012	
125047738	15.01.2012_20:39	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2012	
125056212	18.01.2012_14:17	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2012	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmelder
125091507	29.01.2012_19:39	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2012	
125108671	04.02.2012_06:14	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2012	
1251186774	19.12.2012_15:28	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2012	
125140937	14.02.2012_09:29	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2012	
125221052	09.03.2012_14:36	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2012	
125502262	01.06.2012_13:37	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Blinder Alarm	2012	Arbeiten an der Sprinkleranlage
134000700	01.01.2013_01:02	BRAMF1	EKZ Steilshoop	FEUK	Brandschutz	BRAND - Kein Bericht	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2012	
1350151469	17.02.2013_14:04	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Kleinbrand A	2013	Brannte Müllcontainer
1350217222	10.03.2013_00:57	21-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2013	
1350218553	10.03.2013_14:49	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2013	
1350246146	19.03.2013_07:35	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2013	
135049738	16.01.2013_17:05	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2013	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmelder
1350570552	25.06.2013_09:59		EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2013	
1350744298	15.08.2013_16:47	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2013	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmelder
1350844519	13.09.2013_14:13	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2013	
135087145	28.01.2013_20:15	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEU	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Kleinbrand A	2013	Im Untergeschoss brannte ein Papierkorb
1450292655	04.04.2014_12:02	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2014	
1450845861	19.09.2014_14:17	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2014	
1511154561	22.12.2015_22:19	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2015	
151734747	16.08.2015_07:14	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2015	
151871709	27.09.2015_06:59	BRAMF2	EKZ Steilshoop	FEUK	Brandschutz	BRAND - Kein Bericht	Hamburg	Kleinbrand A	2015	Brannte Müllcontainer
151961402	25.10.2015_04:10	23-HLF2	EKZ Steilshoop	FEUK	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Kleinbrand A	2015	Brannten Müllbehälter
161077331	26.01.2016_12:24	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2016	
1611123125	20.12.2016_07:14	21-GW1	EKZ Steilshoop	FEUBMAIK	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Blinder Alarm	2016	Defekter Kühlschrank in einem leerstehenden Laden
161239958	18.03.2016_13:40	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2016	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmelder
161437231	19.05.2016_15:44	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEU	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Mittelbrand	2016	Brennender PKW im Hochparterre eines offenen Parkhaus
161566966	26.06.2016_20:50	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2016	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmelder
161652415	22.07.2016_14:00	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Kleinbrand A	2016	Reizgasaustritt unbekannter Herkunft
161697922	05.08.2016_15:24	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2016	
171019586	07.01.2017_12:05	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2017	
171041698	14.01.2017_22:42	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEU2	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Mittelbrand	2017	Drei brennende Pkw im offenen Parkhaus
171175483	02.03.2017_01:09	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Blinder Alarm	2017	Sprinklerkopf der Sprinkleranlage in der Tiefgarage defekt
171319293	20.04.2017_19:01	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2017	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmelder
171319392	20.04.2017_19:36	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2017	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmelder

171327234	23.04.2017_16:57	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2017	
171449338	04.06.2017_07:58	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2017	
171486232	16.06.2017_19:58	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2017	
171528383	30.06.2017_07:51	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2017	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
171619853	29.07.2017_22:39	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2017	
171824367	06.10.2017_19:46	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2017	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
181152455	22.02.2018_07:24	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2018	
181217737	15.03.2018_20:28	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2018	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
181281898	06.04.2018_16:10	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2018	
181517321	20.06.2018_09:17	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2018	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
181539816	27.06.2018_19:10	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2018	C
181556137	02.07.2018_18:28	21-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2018	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
181638036	29.07.2018_22:14	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEU	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Kleinbrand A	2018	Es herrschte eine leichte Verqualmung im Parkdeck
181791284	17.09.2018_14:59	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2018	
181852081	08.10.2018_09:56	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEU	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Mittelbrand	2018	Es brannten ca. 2m³ Kartonnagen mit Ware im TEDI-Laden
191172036	28.02.2019_07:36	23-KLF	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Blinder Alarm	2019	Arbeiten an der Sprinkleranlage
191254794	28.03.2019_11:36	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Blinder Alarm	2019	Staubaufwirbelung durch Bauarbeiten
191292463	09.04.2019_11:45	23-ELW	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2019	
191344877	26.04.2019_11:35	23-ELW	EKZ Steilshoop	FEU	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2019	Durch EKZ Personal abgelöschter Altpapiercontainer
191370010	04.05.2019_20:10	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEU	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Kleinbrand A	2019	Vermutlich angebranntes Toilettenpapier
191372330	05.05.2019_16:19	23-ELW	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Vor Ankunft gelöscht	2019	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
191393977	12.05.2019_20:24	BRAMF1	EKZ Steilshoop	FEUK	Brandschutz	BRAND - Kein Bericht	Hamburg	Böswilliger Alarm	2019	Ggü vom EKZ brennt kleiner Bulldozer // steht neben einem Container //
191431786	25.05.2019_09:41	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2019	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
191573615	08.07.2019_15:48	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2019	
191619118	23.07.2019_19:52	23-ELW	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2019	
191639371	29.07.2019_20:42	21-ELW	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2019	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
191695233	16.08.2019_15:13	23-ELW	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2019	
191758058	04.09.2019_11:41	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2019	
191965671	10.11.2019_12:20	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2019	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
2011041563	08.12.2020_17:23	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2020	
2011041721	08.12.2020_18:15	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2020	
201143334	15.02.2020_15:28	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEU	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Vor Ankunft gelöscht	2020	Nicht korrekt angeschlossene Waschmaschine
201190643	01.03.2020_14:04	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2020	
201258075	23.03.2020_07:46	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2020	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
201310914	11.04.2020_13:06	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2020	
201452048	02.06.2020_18:17	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2020	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
201455617	03.06.2020_20:05	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2020	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
201505650	20.06.2020_02:46	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2020	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
201716947	24.08.2020_18:53	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2020	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
201767951	10.09.2020_06:38	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2020	
201856694	08.10.2020_00:19	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2020	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
201878838	15.10.2020_14:50	23-HLF2	EKZ Steilshoop	FEUK	Brandschutz	BRAND - Kurz	Hamburg	Kleinbrand A	2020	Brannte kleiner Müllbehälter
201945388	06.11.2020_01:15	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2020	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
201996909	23.11.2020_19:02	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2020	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
211008772	04.01.2021_08:33	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2021	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
211017266	07.01.2021_11:11	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2021	
211076942	29.01.2021_12:27	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2021	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
211089028	02.02.2021_17:49	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Kurz	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2021	
211089411	02.02.2021_21:05	21-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Fehlalarm durch BMA	2021	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
211127077	16.02.2021_13:33	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2021	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
211127163	16.02.2021_14:06	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2021	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider
211148674	23.02.2021_19:16	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Blinder Alarm	2021	Versichtlich eingedrückter Druckknopfmeider durch Sicherheitsfirma
211157011	26.02.2021_15:43	23-HLF1	EKZ Steilshoop	FEUBMAM	Brandschutz	BRAND - Standard	Hamburg	Böswilliger Alarm	2021	Mutwillig eingedrückter Druckknopfmeider